

## Rasenmäher

### Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr	Risiko				Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen		
Brand- und Explosionsgefährdung	Verschiedene Verletzungen durch Explosion bzw. Brand (Benzin usw.)				<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Lagerung des Benzens muss in einem eigenen Raum (brandgeschützter Raum) oder extern vom Gebäude erfolgen</li> <li>Beim Umgang mit entzündlichen Substanzen darf nicht geraucht oder mit offenen Flammen hantiert werden</li> <li>Siehe Brandrisikobewertung</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	2	S =	4	Risiko $R = W \times S$	8	<b>Mittel</b>

Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen	Gehörschäden, Herz-Kreislaufkrankungen, Stress durch Lärm und verschiedene Verletzungen an den oberen Gliedmaßen durch Hand-Arm-Vibrationen oder Schäden an der Wirbelsäule durch Ganzkörpervibrationen				<ul style="list-style-type: none"> <li>Gehörschutzmittel zur Verfügung stellen</li> <li>Die Arbeit mit den Maschinen auf ein Minimum begrenzen</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	2	S =	2	Risiko $R = W \times S$	4	<b>Gering</b>

Gefahrstoffe	Allergien, Verätzungen, Reizungen, Vergiftungen, Verbrennungen durch Hautkontakt, Einatmen oder Verschlucken von Gefahrstoffen (z.B. Benzin und Mineralölen)				<ul style="list-style-type: none"> <li>Handschuhe zur Verfügung stellen</li> <li>Siehe Bewertung gegenüber chemische Gefahrenstoffe</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	2	S =	2	Risiko $R = W \times S$	4	<b>Gering</b>

Thermische Gefährdung	Verbrennungen durch Kontakt mit heiße Medien/Oberflächen				<ul style="list-style-type: none"> <li>Den Kontakt mit heißen Teilen vermeiden</li> <li>Bei Bedarf hitzebeständige Handschuhe zur Verfügung stellen</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	2	S =	2	Risiko $R = W \times S$	4	<b>Gering</b>

### Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr	Risiko				Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen		
Brand- und Explosionsgefährdung	Verschiedene Verletzungen durch Explosion bzw. Brand (Benzin usw.)				<ul style="list-style-type: none"> <li>Beim Nachfüllen des Treibstoffes abwarten, bis der Motor abgekühlt ist</li> <li>Das Betanken im Freien durchführen und beim Umgang mit entzündlichen Stoffen nicht rauchen oder offene Flammen verwenden</li> <li>Die Lagerung des Benzens muss in einem eigenen Raum (brandgeschützter Raum) oder extern vom Gebäude erfolgen</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt mit heißen Teilen vermeiden</li> </ul>					
Risikobewertung:	W =	<b>2</b>	S =	<b>4</b>	Risiko R = W x S	<b>8</b>	<b>Mittel</b>

Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen	Gehörschäden, Herz-Kreislaufkrankungen, Stress durch Lärm und verschiedene Verletzungen an den oberen Gliedmaßen durch Hand-Arm-Vibrationen oder Schäden an der Wirbelsäule durch Ganzkörpervibrationen				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die zur Verfügung gestellten Gehörschutzmittel verwenden</li> <li>• Die Arbeit mit den Maschinen auf ein Minimum begrenzen</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	<b>2</b>	S =	<b>2</b>	Risiko R = W x S	<b>4</b>	<b>Gering</b>

Gefahrstoffe	Allergien, Verätzungen, Reizungen, Vergiftungen, Verbrennungen durch Hautkontakt, Einatmen oder Verschlucken von Gefahrstoffen (z.B. Benzin und Mineralölen)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Kontakt mit Benzin und/oder Mineralölen auf ein Minimum begrenzen</li> <li>• Die zur Verfügung gestellten Handschuhe verwenden</li> <li>• Keine mit Öl oder Benzin getränkten Stoffe einstecken</li> <li>• Siehe Bewertung gegenüber chemische Gefahrstoffen</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	<b>2</b>	S =	<b>2</b>	Risiko R = W x S	<b>4</b>	<b>Gering</b>

Mechanische Gefährdung	Verschiedene Verletzungen durch unkontrolliert bewegte Teile (z.B. Schleudern von Teilen)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Verwendung des Rasenmähers:</li> <li>• Bedienungsanleitung lesen, die vorgesehenen Sicherheitsvorschriften einhalten</li> <li>• Die korrekte Fixierung der Abdeckungen überprüfen</li> <li>• Im Arbeitsbereich dürfen sich keine anderen Personen aufhalten</li> <li>• Reparaturarbeiten und Wartungsmaßnahmen bei abgestelltem Motor durchführen</li> <li>• Die zur Verfügung gestellten PSA verwenden</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	<b>2</b>	S =	<b>4</b>	Risiko R = W x S	<b>8</b>	<b>Mittel</b>

Thermische Gefährdung	Verbrennungen durch Kontakt mit heißen Medien/Oberflächen				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt mit heißen Teilen vermeiden (eventuell Schutzhandschuhe tragen)</li> <li>• Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	<b>2</b>	S =	<b>2</b>	Risiko R = W x S	<b>4</b>	<b>Gering</b>

<b>PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG</b> Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist folgende PSA erforderlich:												
												
x	hitzebeständig	festes Schuhwerk mit rutschfester Sohle		lange Hosen								

RISK IV - Bewertung der Arbeitsmittel, der persönlichen Schutzausrüstungen und der ausgeübten Tätigkeiten		
Stand: 01.03.18	Rev. Nr.: 0	3 von 3

## INFORMATION UND AUSBILDUNG



- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Gebrauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.
- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken