

## Tragbare Geräte (Reinigungsbürsten, elektrische Lampen, usw.)

### Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr	Risiko				Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen		
Elektrische Gefährdung	Verschiedene Verletzungen durch elektrischen Schlag (z.B. Stromschlag, Verbrennungen)				<ul style="list-style-type: none"> <li>Die periodische Wartung der Maschinen garantieren</li> <li>Keine Reparaturarbeiten an Geräten oder elektrischen Komponenten durchführen, wenn die Personen nicht spezifisch ausgebildet ist</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	1	S =	4	Risiko $R = W \times S$	4	<b>Gering</b>

### Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr	Risiko				Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen		
Elektrische Gefährdung	Verschiedene Verletzungen durch elektrischen Schlag (z.B. Stromschlag, Verbrennungen)				<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwendung von elektrischen Geräten, die den Vorschriften entsprechen</li> <li>Normgerechte elektrische Verlängerungskabel und Zwischenstecker verwenden</li> <li>Elektrische Geräte mit Versorgungskabel und elektrischen Verbindungen in gutem Zustand verwenden</li> </ul>		
Risikobewertung:	W =	1	S =	4	Risiko $R = W \times S$	4	<b>Gering</b>


### PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist folgende PSA erforderlich:



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### INFORMATION UND AUSBILDUNG



- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Gebrauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.
- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken